

山西省中阳县人民政府

中阳县人民政府 关于报备省生态环境保护督察（问题 L0818） 整改任务销号资料的报告

市中央环境保护督察整改工作领导小组办公室：

我县承担的省生态环境保护督察限期整改发现问题（问题 L0818）整改任务已整改完成，并按要求进行了核查、销号和公示。现将整改任务整改销号资料报你办备案。问题 L0818 整改情况如下：

整改任务：瑞通洗煤厂矸石场于 2021 年闭库，现场检查发现该堆场未建设渗滤液收集池，有渗滤液渗出。矸石覆土厚度不够，部分矸石已经裸露。场内截流和引流设施不完善。

整改目标：规范建设污染防治设施，减少无组织排放。

整改措施：

- 对裸露矸石黄土覆盖，达到覆土厚度；
- 配套建有渗滤液收集池 1 个，完善引流设施。

完成时限：2025 年 10 月 31 日

整改进度：已完成整改

整改情况及成效：

- 该公司矸石填埋场配套建有渗滤液收集池 1 个，位于原煤

棚外，已完善引流管道，接至收集池内，确保渗滤液能有效收集至渗滤液收集池内。

2. 该公司雇佣挖机对裸露处的矸石进行覆土，增加覆土厚度，确保无矸石裸露。

3. 该公司已重新建设并完善了截流、引流设施。

经自查，此项任务已按整改措施完成整改，后续将持续巩固整改成效，进一步提升整体工作的规范性和高效性，确保问题不反弹，为省生态环境保护督察整改工作的顺利推进夯实基础。



山西省中阳县人民政府

中阳县人民政府 关于报备省生态环境保护督察（问题三十七） 整改任务销号资料的报告

市中央环境保护督察整改工作领导小组办公室：

我县承担的省生态环境保护督察反馈问题（问题三十七）整改任务已整改完成，并按要求进行了核查、销号和公示。现将整改任务整改销号资料报你办备案。问题三十七整改情况如下：

整改任务：固废堆场建设不规范。中阳县瑞通洗煤厂矸石场等固废煤矸石填埋场“三防”措施落实不到位，不按规定分层碾压、覆土厚度、未建设排水沟及防渗设施等问题较为普遍。

整改措施：全面排查工业固体废物堆存场所“防扬散、防流失、防渗漏”设施情况，重点对固体废物堆存场所分阶段、按标准持续开展整治。依据整改要求全面整治防扬散、防流失、防渗漏等设施不规范的固体废物堆存场所，加强堆存场所环境监管，防止污染环境。

完成时限：2024年10月底前

整改进度：已完成整改

整改情况及成效：中阳县瑞通选煤有限公司利用煤矸石土地填埋建设项目工程已完工。“三防”措施已落实到位，严格按照

矸石堆放措施覆土压实，建设排水沟及防渗设施。

经自查，此项任务已按整改措施完成整改，后续将持续巩固整改成效，进一步提升整体工作的规范性和高效性，确保问题不反弹，为省生态环境保护督察整改工作的顺利推进夯实基础。

